


RÉSUMÉ DES FONCTIONS

3 écrans : Mesures Cartographie Synthèse et historique & Modification de l'équation

Capteur de luminosité ambiante



3 leds :

- Led Verte : GPS
 - Clignotant : recherche
 - Fixe : géolocalisation verrouillée

- Led Bleue : Activation de la synchronisation, remontée et descente des données


- Led Rouge : Charge batterie
 - Fixe : charger la batterie
 - Eteint : batterie chargée

Calcul selon les coefficients de l'équation

Sélection d'une mesure

Qualité de la mesure au sens d'hétérogénéité sur la parcelle (avec calcul de la moyenne et de l'écart-type)

Procédure de calibration :



CLIC + CLIC sur « Ok »

Validation de l'ensemble des mesures de la parcelle

Navigateur

Annulation de la mesure sélectionnée ou Retour menu